



PO40 ТЕХНІЧНІ ДАНІ



Зусилля обтискання	40 кН (8992 фунт-сили)
Робоча висота	135.8 ±0.02 мм - для аплікаторів 212 ±0.02 мм - для матриць
Хід преса	25 / 30 / 35 / 40 мм (0.98 / 1.18 / 1.38 / 1.57 дюйма)
Потужність	1.87 кВт (2.5 к. с.)
Електричне живлення	3x230 – 3x400 В
Напруга	230 – 400 В змінного струму
Частота	50 – 60 Гц
Налаштовувані цикли	Недоступні
Функції	Стандартний цикл
Підключення	Недоступні
Обмін даними	Недоступний
Інтерфейс монітора	Недоступний
Вага	148 кг (326 фунтів), компактна версія
Габарити	600 x 550 x 960 мм (24 x 22 x 38 дюймів)
Покриття	Сіре фарбування RAL 7038
Конфігурація	Настільне автоматичне виконання
Варіанти кожуха	Відкидний – пантографічний – IR – пневматичний
Керування	Електронна плата керування
Гальмування	Електромеханічне
CFA	Опція
CAO	Опція
Система безпеки	Аналогова
Пневматична система	Опційний пневматичний комплект
Система кріплення	Опційна швидкознімна базова плита
Зовнішній інтерфейс	Потребує підключення
Ступінь захисту	IP40
Робоча температура	від +10 до +70 °C



Автоматичне виконання



Відкидний захисний кожух

ОПИС

PO40 – електромеханічна машина для обтискання із зусиллям 40 кН. Монолітна чавунна рама та високоточні механічні компоненти надають конструкції необхідної жорсткості, зберігаючи компактні габарити й оптимальну масу. Таке виконання сприяє точному, надійному та однаковому формуванню обтискних з'єднань упродовж тривалого часу. Модель доступна в автоматичному та ручному варіанті. Захисний кожух виготовлений із нержавіючої сталі та прозорого ударостійкого полікарбонату. Передбачені відкидне, пантографічне та дверне виконання з інтегрованими захисними бар'єрами, що забезпечують хороший огляд зони обтискання та захист оператора відповідно до вимог CE.

Робоча висота та хід машини налаштовуються відповідно до встановленого аплікатора, зокрема моделей серій Evolution, Restyling, FAKRA, MK, FMK і Magnum. PO40 також розрахована на встановлення датчика зусилля CDA10 або систем сторонніх виробників, які постачаються окремо. Машину можна встановлювати на робочому столі з дерев'яною стільницею або без неї, а також інтегрувати в повністю закриту захисну шафу. Додаткове оснащення дає змогу виконувати зняття ізоляції, відрізання відпрацьованої стрічки подачі контактів і збір відходів обробки.